






연구실사고 보고서

사고유형	베임	학과(부)명	간호학과
사고일시	2025.06.19.(목)	사고장소	LG이노텍 E1동 지하1층 건강관리실
인적피해	좌측 세 번째 손가락 찢림.		
물적피해	없음		
사고원인 및 발생경위	2025년 6월 19일 오전8시41분 강서구 마곡중앙10로 30 LG이노텍 E1동 지하1층 건강관리실에서 대상자에게 혈당측정 후 사용한 바늘에 왼쪽 세 번째 손가락 찢림사고 발생. 지역사회간호학실습 중 발생한 사고로 란셋칩 제거 시 사용 미숙으로 인하여 찢림 사고 발생.		
조치현황	지혈 후 내과 검진 진료		
향후 재발방지 조치계획	-주사기, 앰플, 란셋 등 날카로운 기구에 대한 안전교육을 실습 전 수행하며, 안전수칙을 철저히 준수할 수 있도록 교육		

<사고사진 및 현장사진>

		
사고부위	사고원인	사고물품

<재발방지대책>

재발방지대책	주사기, 앰플, 란셋 등 날카로운 기구에 대한 안전교육을 실습 전 수행한다.	
	<p>혈당측정 시 안전 사용법에 대해 교육한다.</p>	
	<p>대상자에게 사용한 주사기나 란셋 등은 감염우려가 있으므로 사용 후 뚜껑을 닫거나 재사용하지 않도록 교육하고 처리할때도 주의하도록 교육한다.</p>	
	<p>어두운 곳이 아닌 밝은 곳에서 측정하도록 한다.</p>	