

연구실사고 보고서

사고유형	찔림	학과(부)명	간호학과
사고일시	2026.09.09. 오전 10시경	사고장소	우리아이들병원 주사실
인적피해	우측 상완 찔림		
물적피해	없음		
사고원인 및 발생경위	주사실에서 정맥주사 시도 중인 환아를 보조(잡아주던)하던 중 환아에게 사용했었던 angio에 우측 상완 부위가 스쳐 0.1mm 미만 정도의 상처가 남. 이는 환자를 둘러싼 주변 환경 전반을 포괄적으로 인지하지 못하여 발생한 것으로 사료됨.		
조치현황	베타딘 소독 후 연고 도포함. 이후 고대구로병원 응급실 진료받음.		
향후 재발방지 조치계획	안전 관리 교육강화 침습적 처치 보조 시 주변 환경 위험요소 재확인 학생들이 각자 실습 중에 있어 근무시간이 상이하여 집합교육 대신 모바일로 안전교육을 실시하여 재발방지하도록 함.		

<사고사진 및 현장사진>

		
사고부위	사고원인	사고현장

<재발방지대책>

재발 방지 대책	모바일을 이용한 안전교육 실시 침습적 처치 보조 시 주변 환경 위험요소 재확인 침습적 처치를 보조하는 모든 과정에서 시술 부위뿐만 아니라 환자를 둘러싼 주변 환경 전반을 포괄적으로 인지하도록 함. 처치 시작 직전, 도중, 직후의 전 과정에 걸쳐 감염원 노출, 날카로운 의료기기에 의한 자상 사고, 낙상 및 물품 충돌 등의 잠재적 위험요소가 없는지 환경적 안전성을 다시 한번 철저히 확인하도록 주의함. 환경적 요인으로 인한 2차 안전사고를 완벽히 차단하도록 함.
	 침습적 처치 보조 중 주변 환경 위험요소 재확인 주사 부위 및 아동 협조 확인 1. 멸균 구역 확인 오염되지 않도록 주의함 2. 날카로운 기구 처리 확인 사용된 안지오 카테터 및 란셋 등 날카로운 기구의 즉시 안전한 폐기 확인 3. 동선 및 환경 정리 시술 동선 내 장애물 제거 및 케이블 정리 4. 잠재적 위험요소 확인 낙상 및 물품 충돌 등 잠재적 위험요소 확인